Pantalla M6

ESC 1:75
ESC 1:25
Son 2

Mallas de refuerzo | Elementos de borde | Secciones y Estribos

Sección 17 | Sección 16 | Sección 15 | Sección 352

Pantalla M7

ESC 1:75
ESC 1:25
Son 2

Mallas de refuerzo | Elementos de borde | Secciones y Estribos

Sección 33 | Sección 31 | Sección 30 | Sección 27

Pantalla M8

ESC 1:75
ESC 1:25
Son 2

Mallas de refuerzo | Elementos de borde | Secciones y Estribos

Sección 33 | Sección 31 | Sección 30 | Sección 29 | Sección 28 | Sección 27

Pantalla M9

ESC 1:75
ESC 1:25
Son 2

Mallas de refuerzo | Elementos de borde | Secciones y Estribos

Sección 25 | Sección 24 | Sección 23 | Sección 22

Pantalla M10

ESC 1:75
ESC 1:25
Son 2

Mallas de refuerzo | Elementos de borde | Secciones y Estribos

Sección 17 | Sección 16 | Sección 14 | Sección 12 | Sección 343

PLANICÁLCULOS S.A.S.
DISEÑOS ESTRUCTURALES
TEL: 403 42 70
MEDELLIN - COLOMBIA

MARSELLA

CALCULO : Diego Castro B. M/. 05202-106303
REVISO : OFICINA
PROYECTO: Toro Santamaria Ltda
DIBUJO : C.G.C.
FECHA : Oct 6/17
ARCHIVO:

CONTIENE : REFUERZO PANTALLAS (2)
ESCALA : 1: 75
PLANO Nº 9